

TANACO Danmark A/S

Virksomheden:

Tanaco,
Glentevej 11
6705 Esbjerg Ø

Direktør Kim Lauridsen Hansen er overordnet ansvarlig for installationer, deres drift og vedligehold.

Kolonne virksomhed – herunder om virksomheden er anmeldt og har sendt sikkerhedsdokumentation:

Virksomheden er en "kolonne-2 virksomhed" jfr. bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016.

Virksomheden har sendt anmeldelse og sikkerhedsdokument til Esbjerg Kommunes Teknik og Miljø afdeling. Sikkerhedsdokumentet er sagsbehandlet og godkendt af myndighederne den 10. september 2015.

Aktiviteter på virksomheden:

Virksomheden er en grossistvirksomhed der beskæftiger sig med rådgivning, produktion, oplagring og salg af plante- og insektbekæmpelsesmidler.

Betegnelse for anvendt farlige stoffer:

- Aluminiumphosphid

Underretning af befolkningen og sikkerhedsforanstaltninger/hensigtsmæssig adfærd:

I tilfælde af større uheld på virksomheden, der kan få konsekvenser for lokalbefolkningen og nabovirksomheder, vil der blive fortaget underretning af befolkningen som følger:

- via en beredskabsmeddelelse
- via en sirenevarsling fulgt op af en beredskabsmeddelelse

Ved udsendelse af sirenevarsling skal man straks gå ind og søge information hos DR eller TV 2, hvor der vil blive givet beredskabsmeddelelse med oplysninger om uheldets art og om, hvordan man konkret skal forholde sig.

Når faren er forbi, vil varslingen blive afblæst.

Tilsynsbesøg:

Oplysninger om datoen for seneste tilsynsbesøg og om tilsynet i øvrigt kan findes på Digital MiljøAdministration på <https://dma.mst.dk/>

Arten af risiko og evt. følger for befolkningen og miljø:

Phosphorbrinthe har, allerede ved små koncentrationer, en meget god advarende effekt, i form af en meget karakteristisk lugt af hvidløg og carabid. Denne lugt gør, at man tidligt, allerede inden en forgiftning, opdager at der er sket et uheld / udslip og dermed vil kunne alarmere myndighederne, og evakuerer området.

Konsekvenser for personer i tilfælde af indånding af phosphorbrinthe:

- kan forårsage åndedrætsbesvær,
- ildebefindende,
- bevidstløshed
- og i værste tilfælde død.

Ved indånding – søg straks læge eller ring 112.

Risikostoffet er let antændeligt og meget giftigt. Ved brandslukning anvendes pulver eller kulsyreslukker. Ved kontakt med vand dannes dampe der er yderst giftige.

På grund af meget restriktive krav til opbevaring og håndtering af risikostoffet, er der kun en meget lille risiko for spredning udenfor virksomheden.

Virksomhedens foranstaltninger:

Ved større uheld skal der altid ske alarmering via 112.

Direktøren eller dennes stedfortræder skal ved større uheld iværksætte den interne beredskabsplan.

Direktøren eller dennes stedfortræder skal altid ved uheld eller "nær ved uheld" underrette de relevante myndigheder.

Håndtering af uheld:

Syd- og Sønderjyllands Politi og Sydvestjysk Brandvæsen vil håndtere et større uheld på virksomheden jf. "Retningslinjer for indsatsledelse" udgivet af Beredskabsstyrelsen, hvori der er beskrevet, hvad de forskellige myndigheder skal foretage sig, herunder:

- Redde menneskeliv og fare for miljø
- Bekæmpe uheldet på virksomheden og begrænse omfanget af uheldet
- Evakuering af personer i fareområdet
- Afspærre indsatsområdet, så uvedkommende ikke kan komme ind i området
- Evt. genhusning af evakuerter, såfremt det skønnes nødvendigt
- Løbende information til berørte personer og lokalbefolkningen

Grænseoverskridende virkninger:

Virksomheden er beliggende så langt væk fra grænsen så det er ikke relevant.

Yderligere oplysninger:

Berørte myndigheder, der indgår i myndighedsbehandlingen

- Esbjerg Kommunes Teknik og Miljø afdeling

- Sydvestjysk Brandvæsen
- Arbejdstilsynet
- Syd- og Sønderjyllands Politi

Yderligere oplysninger om virksomheden kan findes på Danmarks Miljøportal på <https://dma.mst.dk/>